# PCWorx v6,


les bases essentielles





# Le logiciel PCWorx ... Ce qu'il fait ?

PCWORX est un atelier logiciel complet pour programmer les contrôleurs de Phoenix Contact. Le terme contrôleur est synonyme « d'automate programmable industriel » (API / PLC).



Le logiciel permet de développer des applications sur toute la gamme des contrôleurs ILC série 100, 200, 300 et RFC 400 ainsi que sur les plateformes PC de la série S-MAX.

Pour le développement, PCWorx permet la configuration, la programmation, (ce qui englobe la déclaration des données et l'écriture de leur contenu), la simulation d'exécution, la gestion de point d'arrêt...

PCWorx permet nativement la configuration de réseau Interbus et Profinet.

Pour la maintenance, PCWorx propose la visudynamique du code et des données, les modifications en ligne, le forçage, et beaucoup d'autres outils plus spécialisés (analyseur logique pour le suivi des valeurs dans le temps, le diagnostic du réseau Interbus ou Profinet...).

#### **Avantages:**

L'environnement du logiciel et le jeu d'instructions sont identiques pour toutes les gammes de contrôleur, ce qui garantit une portabilité du code (hormis les limites spécifiques à chaque contrôleur).

PCWorx respecte la Norme CEI 61131 qui définit les langages et les structures de programmation. L'avantage pour l'utilisateur est une plus grande facilité d'adaptation entre les logiciels concurrents qui respectent cette norme.

De très nombreuses bibliothèques Phoenix Contact enrichissent les fonctionnalités de programmation.

#### Ce qu'il ne fait pas ?

PCWorx ne décompile pas les applications, l'utilisateur doit donc conserver ses sources précieusement sur son PC ou dans le contrôleur. La compilation étant très optimisée, la décompilation n'apporterait pas d'avantages significatifs.

On ne peut créer d'écran de supervision. WebVisit et VisuPlus sont des logiciels conçus pour cela.

#### Que vous apportent ces documents ?



**PCWorx - Les bases essentielles** vous guident pour une première approche sur PCWorx.

- Pour le développement d'un projet simple\*.
- Pour la maintenance. Toutes les manipulations classiques sur une application sont traitées.

Pour démarrer et pour la maintenance d'installation.



**PCWorx - L'essentiel pour développer** apporte toutes les notions supplémentaires pour créer un projet plus complexe.

- Toutes les notions du premier document sont plus approfondies.
- La connaissance du premier document est un prérequis pour aborder ce document.

Pour le développement de projet.

#### \*Un projet simple est défini ainsi :

- *Un automate unique de la série 100,*
- Réseau local (toutes les cartes sont à droite du contrôleur),
- Des programmes (UOP) en langage « contact » instanciés dans une tâche « Default » uniquement.
- Des variables globales (VarExternal) ou locales (Var) uniquement.

## Sommaire

LES BASES ESSENTIELLES				
Con	nmunicatio	on PC Vérifier / Editer l'adresse IP du PC sur Windows XP	<b>8</b> 8	
Nav	igation da	ns PCWorx	10	
		Créer / Ouvrir un projet	10	
		Espaces de travail de PCWorx	12	
	04	Utiliser les outils principaux	16	
	05	Réinitialiser l'espace de travail	18	
Con	nmunicatio	on Contrôleur ILC	19	
	06	Paramétrer l'adresse IP par le mode BootP	20	
	07	Editer / Tester la communication	26	
Dév	eloppeme	nt d'une application	28	
	08	Editer la configuration du bus (carte d'E/S)	28	
	09	Insérer un programme	31	
	10	Editer un programme	33	
	11	Instancier un programme	36	
	12	Affecter les Données de Process aux variables	38	
	13	Compiler, Transférer le projet en STOP	41	
Mai	ntenance (	d'une application	43	
	14	Visualiser le code en dynamique	43	
	15	Utiliser les références croisées	45	
	16	Créer une liste de visualisation de variables	48	
	17	Forcer des variables	50	
	18	Modifier, Compiler, Transférer le code en RUN	54	
	19	Archiver le projet	57	
	20	Régler l'horloge du contrôleur	60	
Info	rmation co	omplémentaire sur les variables	62	
		Types des données simples	62	
	22	Familles ANY_	63	
	23	Décomposition d'une donnée simple	68	
	24	·	69	
	•	Variable Globale, VAR_EXTERNAL	70	
	26	, <del>-</del>	71	
	27	Méthodologie globale	72	
	-			

# PCWorx v6,

Informations s	sur le matériel	73
28	Commandes sur le contrôleur	73
29	Voyants d'état et de diagnostic sur le contrôleur	74
30	Voyants d'état et de diagnostic sur un module	76
31	Identifier une panne locale avec la led D	77
32	Monter un module InLine	78
33	Démonter un module InLine	80
Suivi du docui	ment :	81
2/1	Diffusion	81

LES BASES ESSENTIELLES

### COMMUNICATION PC

Tous les contrôleurs de la gamme Phoenix ont une voie de communication par le port Ethernet. Celle-ci servira à transférer le projet avec PCWorx, à dialoguer avec d'autres contrôleurs ou avec une supervision et ceci de manière simultanée. Avant de rentrer en communication avec un contrôleur, vous devez toujours connaître l'adresse IP de votre PC (Internet Protocole).



### Vérifier / Editer l'adresse IP du PC sur Windows XP



La communication suit les règles classiques d'un réseau Ethernet avec TCP/IP. La manipulation vous guide pas à pas, mais vous pouvez également faire autrement si vous connaissez les règles des réseaux Ethernet TCP/IP.

A partir de Windows, dans la barre d'état (coin inférieur droit de l'écran) : Cliquez sur l'icône de l'état de la connexion.

Autres solutions selon vos propriétés d'affichage de Windows :

A partir de Windows XP, menu « démarrer > connexion réseau > Connexion au réseau local ».

#### Ou:

A partir de Windows XP, menu « démarrer > (Paramètre > ) Panneau de configuration

> (connexion réseau et Internet > )


Connexions réseau : Double cliquez sur l'icône « Connexion au réseau local ».





Votre paramétrage est visible dans l'onglet Support. Si vous souhaitez conserver ces adresses, notez l'adresse IP et le masque et passez à l'étape « Paramétrer l'adresse IP par le mode BootP page 20.






3 Dans la fenêtre « Etat de connexion au réseau local », dans l'onglet « General », cliquez sur le bouton Propriétés.



<u>Propriétés</u>

Dans la fenêtre « Propriétés de Connexion au réseau local », dans l'onglet « Général », sélectionnez l'élément « Protocole Internet TCP/IP »,






Cliquez sur le bouton « Propriétés ».

5 Editer les paramètres ainsi :





Les autres paramètres n'ont pas d'intérêt ici.
 Cliquez sur OK, OK pour fermer les fenêtres.







### NAVIGATION DANS PCWORX

### Créer / Ouvrir un projet



La première étape avec le logiciel PCWorx est d'ouvrir un projet existant ou d'en créer un. Par défaut, PCWorx s'ouvre avec le dernier projet ouvert.

Il est conseillé de créer un dossier sur le disque dur pour stocker vos projets PCWorx.

A partir de Windows, lancez le logiciel dans le menu :

PCWorx s'ouvre avec le dernier projet ouvert (ou sans projet lors de la première ouverture).

3 Sélectionnez le menu : Si vous ouvrez un projet, PCWorx recherche des fichiers avec l'extension .mwt ou .zwt et dans ce cas la manipulation s'arrête ici.

Dans cette fenêtre, je choisis le type de contrôleur avec l'onglet Le modèle de contrôleur et sa version. Le type, le modèle et sa version sont inscrits sur le Contrôleur. Il est possible de changer ce choix ultérieurement.






Fichier 

Nouveau Projet

ou

Fichier 


Ouvrir / Décompresser ...




5 Enregistrez et nommez librement le projet sur le disque dur.

Laisser le type sur « Fichier projet (\*.mwt) ».

Le logiciel a créé un fichier MonProjetPCWorxV1.mwt (exemple) et un dossier avec une multitude de fichiers et de dossiers.







Fin A



#### Note


- Sans projet créé ou ouvert, le logiciel n'a pas d'utilité.
- Vous trouverez des informations complémentaires sur l'archivage « .zwt » pages <u>57</u>.
- Le nom du projet est limité à 24 caractères.
- Si vous utilisez le logiciel complémentaire Webvisit, ne mettez pas d'espace dans le nom du projet et limitez le chemin d'accès au projet à 256 caractères.
- N'enregistrer pas les projets dans le dossier « Mes documents » de Windows.



## Espaces de travail de PCWorx

Cette présentation simple vous montre comment bien utiliser le logiciel.

Les éléments de l'ergonomie sont :




**3 outils principaux** permettent d'adapter l'ergonomie du logiciel en fonction du type de travail à effectuer :



#### **OUTILS: ESPACE DE TRAVAIL CONFIGURATION DE BUS**






- POUR définir la configuration. Celui-ci contient essentiellement la configuration du réseau de terrain Interbus dans la fenêtre de la structure du bus.
- Un simple clic sur un objet de la structure du bus fait apparaître les paramètres de cet objet dans la fenêtre centrale « Détails sur l'appareil ».
- Les objets disparaissent de la fenêtre principale lorsque d'autres objets sont sélectionnés.
- Il n'est pas conseillé de fermer la fenêtre « Détails sur l'appareil ».
- Dans cet espace, il n'est pas nécessaire d'enregistrer, les modifications de paramètres sont prises en compte immédiatement.

> Espaces de travail de PCWorx



### **OUTILS: ESPACE DE TRAVAIL DE PROGRAMMATION CEI.**






- POUR éditer le programme. Celui-ci contient le code et les variables définis dans la fenêtre de l'arbre du projet.
- Un double clic sur un objet de l'arbre du projet fait apparaître le contenu de cet objet dans la fenêtre centrale.
- Les objets ouverts s'accumulent sous forme d'onglet 1 dans la fenêtre centrale.
- Il est conseillé de fermer les onglets avec l'outil 2 lorsque trop d'objets sont ouverts.
- Dans cet espace, il est nécessaire d'enregistrer manuellement pour prendre en compte les modifications faites sur les objets.



### OUTILS: ESPACE DE TRAVAIL AFFECTATION DES DONNEES DE PROCESS.





- **POUR** lier les variables globales du programme et les données de process (E/S) du bus configuré. La fenêtre de l'arbre du projet et la fenêtre de l'arbre du projet sont côte à côte pour lier les objets ensemble.
- Un glissé/déposé entre les tableaux permet de faire le lien.
- Dans cet espace, il n'est pas nécessaire d'enregistrer, les liens sont pris en compte immédiatement.
- Aucun objet n'est éditable dans cet espace.





## Utiliser les outils principaux



Les outils sont présents selon les espaces de travail et ils ne sont actifs que si le contexte en permet l'utilisation. Si un outil est indisponible, alors vérifiez le contexte de votre logiciel.

Outils	Touche	Description
<b>SO SQ</b>		Outil « annuler » ou reprendre votre action.
⊕ ⊖		Outil « zoom » + / - pour agrandir la visualisation des objets ouverts dans l'espace de travail programmation.
	F9	Outil « compiler les modifications » pour générer et vérifier le programme et les variables pour le contrôleur.
<b>3</b>	F10	Outil « Débogage » pour démarrer / arrêter la visudynamique du programme et des variables.
		Outil d'accès à la fenêtre de « dialogue de contrôle de projet » qui permet notamment de transférer le projet compilé vers le contrôleur.
<b>a</b>	F5	Outil d'insertion d'une variable à l'aide de l'assistant.
(**)		Outil d'insertion d'un commentaire dans les langages graphiques.
<b>-18</b> 1-		Outil d'inversion de la logique d'un contact ou d'une bobine (Not, Set, Reset).

Navigation dans PCWorxUtiliser les outils principaux



Barre d'outils de création de programme en langage contact (LD/ Ladder).



### ET LES AUTRES OUTILS ?

Les autres outils sont détaillées dans le document « PCWorx, l'essentiel pour développer ».

#### > Réinitialiser l'espace de travail



### Réinitialiser l'espace de travail



Si vous ouvrez des fenêtres avec le menu « Affichage » ou si vous en fermez d'autres, la nouvelle ergonomie est enregistrée dans l'espace de travail en cours. Si vous souhaitez revenir à l'ergonomie d'origine, vous devez réinitialiser l'espace de travail.


Sélectionnez le menu :



2 Choisir l'onglet « Général »



Cliquer sur le bouton « réinitialiser espaces de travail ».



Il est obligatoire de redémarrer PCWorx pour prendre en compte les modifications.



Fin 🔺

### COMMUNICATION CONTROLEUR ILC

- Dans le cadre d'un projet simple sur Contrôleur ILC de la série 100, la voie principale de communication est Ethernet.
- Il existe plusieurs méthodes de paramétrage de la communication Ethernet sur le contrôleur ILC. La manipulation décrit ici la méthode la plus courante et la plus universelle : Le BootP.
- 3 Etapes importantes :
  - Vérifier / Editer l'adresse IP du PC, page 8
  - Paramétrer l'adresse IP par le mode BootP, page 20
  - Editer / Tester la communication, page 26
- Si vous connaissez l'adresse IP de votre contrôleur et qu'elle est compatible avec le domaine d'adresse de votre PC, alors passer directement à l'étape « Editer / Tester la communication », page <u>26</u>.



### Paramétrer l'adresse IP par le mode BootP

La méthode du BootP consiste à attribuer une adresse IP et un masque automatiquement à un équipement sur le réseau Ethernet.

Pour que cela fonctionne, il faut un serveur BootP (PCWorx) pour répondre aux requêtes d'un client BootP (contrôleur ILC). Les fonctions client et serveur BootP doivent être activées. L'adresse MAC sera utile pour la communication minimale du système BootP.

Par défaut, un contrôleur ILC neuf est en mode client BootP avec l'adresse IP 0.0.0.0. Cependant, en cas de doute vous pouvez le réinitialiser en pendant cette manipulation.

ATTENTION, la réinitialisation va effacer complètement le contrôleur.

Le programme, les données et la configuration vont être effacés de la mémoire RAM et de la FlashEprom.

Il n'est donc pas conseillé de faire cette manipulation sur un équipement en service.

Début **▼** 

Réalisez la liaison physique avec un câble équipé de connecteur RJ45 entre votre PC et le contrôleur II C.

Vous pouvez utiliser un câble direct si votre port du PC est « autocrossing ». En cas de doute, placer un switch (commutateur) entre les deux ou essayez avec un câble croisé.

Il est déconseillé de se relier à un réseau local existant si vous n'en êtes pas l'administrateur.

La LED LNK doit être allumée une fois la liaison établis.

A partir de PCWorx, avec le projet en question, sélectionner le menu :

Outils 

Configuration BootP




Cochez la case Serveur BootP actif et cliquez sur OK



Le serveur BootP de PCWorx est actif.

- A partir de PCWorx, avec le projet en question, sélectionnez l'espace de travail « Configuration de bus ».
- 5 Sélectionner le contrôleur ILC1xx dans la fenêtre « structure de bus »



#### > Paramétrer l'adresse IP par le mode BootP

Dans la fenêtre centrale « Détail sur l'appareil », sélectionnez l'onglet « Paramètre IP ».

Dans les champs correspondants :

Saisissez l'adresse MAC du contrôleur 00 A0 45 ...

L'adresse MAC est visible sur le contrôleur.

Saisissez l'adresse IP que vous souhaitez en respectant les règles du masque : Saisissez 192.168.0.201 ou votre adresse IP du PC+1 (exemple).

Saisissez le masque de sous réseau : Le masque de sous réseau doit être identique à celui de votre PC.

Le serveur BootP de PCWorx est paramètré.





00A045180628


192,168,0,201

255,255,255,0

7 Attention, les 3 étapes qui suivent vont effacer le contrôleur.


Mettez le contrôleur hors tension

(ex : retirer le connecteur noir en le déclipsant du haut et en le faisant pivoter par le bas).




8 Appuyer sur le bouton « Reset » a l'aide d'une pointe.

Remettez sous tension le contrôleur tout en maintenant Reset enfoncé pendant 3 secondes.



9 Le contrôleur a reçu son adresse. L'opération BootP est visible dans la fenêtre de message dans l'onglet « configuration du bus ».



*10* 




### Pour éviter tout conflit ...

...sur un réseau existant, il est conseillé de ne pas laisser le contrôleur en mode BootP. Si votre projet se limite à un réseau sans serveur DHCP ou BootP alors la manipulation s'arrête ici. En cas de doute, passez à l'étape suivante.

A partir de PCWorx, avec le projet en question, sélectionnez l'espace de travail « Configuration de bus ».




Sélectionner le contrôleur ILC1xx dans la fenêtre « structure de bus »



#### > Paramétrer l'adresse IP par le mode BootP

Dans la fenêtre centrale « Détail sur l'appareil », sélectionnez l'onglet « Réglage étendue ».

Cochez la case « Affectation manuelle des paramètres TCP/IP » et indiquez l'adresse IP et le masque du contrôleur (normalement, les adresses sont déjà correctes).



14 Cliquez sur le bouton « Emettre ».




Une fenêtre permet de choisir une autre ligne de communication. Dans notre cas, ne rien changer et cliquez sur OK.




<u>0</u>K

Les étapes apparaissent dans le champ d'état de la fenêtre :



Pour prendre en compte la nouvelle adresse IP fixe, mettez le contrôleur hors tension un court instant.

Dans cette dernière étape, le contrôleur n'a pas changé d'adresse, mais, n'étant plus en mode BootP, il n'en demandera plus et par conséquent, il n'en changera plus.




Fin -



#### **REMARQUE:**

Pendant cette manipulation, si le serveur BootP n'a pas agit alors le contrôleur conserve son ancienne adresse IP. Le serveur n'agit pas si la connexion Ethernet est coupée, si le serveur n'est pas démarré...





### Editer / Tester la communication


Cette manipulation est possible avec les conditions suivantes : La liaison Ethernet avec un câble RJ45 entre le PC et le contrôleur est établie. Les paramétrages de la communication sur le PC et dans l'automate sont réalisés et compatibles.

Bien que simple et facultative, cette manipulation est un test important pour valider la communication.


Début **▼** 

A partir de PCWorx, avec le projet en question, sélectionnez l'espace de travail « Configuration de bus ».

2 Sélectionner le contrôleur ILC1xx dans la fenêtre « structure de bus »



3 Dans la fenêtre centrale « Détail sur l'appareil », sélectionnez l'onglet « Communication ».




> Editer / Tester la communication

4 Saisissez l'adresse IP. Normalement, l'adresse IP correspond aux réglages précédents établis dans l'onglet « Paramètres IP ». Cliquez sur le bouton « Tester ».

Tester

Les étapes apparaissent dans le champ d'état de la fenêtre.
Le logiciel identifie le type de contrôleur et ne reste pas en ligne.



6 Si le bouton « Appliquer » est disponible après le test, alors cliquez dessus.

Cette action se fait uniquement lorsque vous créez un projet avec un contrôleur qui a une adresse IP connue. Le bouton « Appliquer » va simplement enregistrer l'adresse IP dans le projet sur l'onglet « Paramètre IP ». On évite ainsi la saisie de l'adresse IP. L'adresse MAC n'est pas utile dans ce cas.



Fin 🔺

Si la communication n'est pas établie alors vous aurez le message suivant :

Erreur d'initialisation (1001hex) - Dépassement du délai de temporisation !

Dans ce cas, vérifiez les câbles, les adresses IP et les masques pour le PC et le contrôleur.



IL EST TRES UTILE D'INSCRIRE L'ADRESSE IP DU CONTROLEUR SUR CELUI-CI.

### DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION



### Editer la configuration du bus (carte d'E/S)



- Les cartes d'E/S sont reliées entre elles par un bus (réseau) Interbus.
- La configuration du bus consiste à placer dans le logiciel les cartes présentes à droite du contrôleur.
- La configuration du bus suit les règles du réseau Interbus. La manipulation montre ici la méthode la plus courante pour créer la configuration.
- Le terme module est ici synonyme de carte.
- Dans le cadre d'une configuration simple, la manipulation ne montre pas ici l'insertion de module de type « coupleur de bus » (BK ou RB).
- Il n'y a pas de risque à se tromper dans la création de la configuration, car le bus ne démarrera pas si la configuration réelle est différente.
- Si vous n'avez pas de module présent, vous pouvez passer cette étape.

Début **▼** 

1

A partir de PCWorx avec le projet en question, sélectionnez l'espace de travail « Configuration de bus ».



- Dans la fenêtre « catalogue d'appareils », explorez les dossiers pour sélectionner votre référence de matériel.
  - Habituellement, le premier appareil est dans le dossier «Phoenix Contact > IL ».
  - La référence de votre matériel est inscrite en face avant ou sur le côté.

Glissez/Déposez le premier module d'E/S sur l'objet Interbus de la structure du bus en

maintenant la touche Shift enfoncée.

• Vous obtiendrez le même résultat avec un glissez / déposez du module à droite de l'objet Interbus.

Glissez/déposez les modules d'E/S suivants sur le module précédent sans la touche SHIFT.


- PCWorx annulera immédiatement les glissez/déposez qui ne respectent pas les règles Interbus.
- L'ordre des modules dans le logiciel doit correspondre à l'ordre physique réel des modules.

Structure du bus 🖃 🦺 MonProjetPCWorxV1 ■ ILC 150 ETH 192.168.0.20 R STD\_RES ILC150\_35 📤 # INTERBUS 0 . 0 🛂 Non reliées : Catalogue d'appareils ⊞-<u>(⊃i</u> Festo 由 🔄 Phoenix Contact 🖶 🧀 AXL 🖶 🧀 CT 🖶 🦲 ELR 🖮 🧀 FC2xx ±-@ FC3xx ı́⊞-- 🗀 FDT 🖮 🗀 FL 🖶 🦲 FLM 🖮 🦲 FLS 🖶 🧀 FP 🖶 🕣 IL Alimentation 🖶 🗀 API 🖶 🦲 Appareil de distribution 🖮 🦳 Commande de positionneme 🖮 🦳 Coupleur de bus 🖶 🦲 E/A-Funktionsmodul 🖨 🕣 E/S analogique IB IL Al 2/4-20 📕 IB IL AI 2/SF 🛭 IB IL AI 2/SF-MÉ 🎹 IB IL AI 2-HART-PAC


3

Exemples type1 d'une configuration : (starter kit)

Exemples type2 d'une configuration classique avec des E/S TOR :



MonProjetPCWorxV1



Fin 🔺

- > Développement d'une application
- > Editer la configuration du bus (carte d'E/S)



### POUR LES CONFIGURATIONS PLUS COMPLEXES,

vous trouverez plus d'informations dans le document « PCWorx, l'essentiel pour développer » :

- Connaître les règles Interbus et Profinet.
- Comment créer une configuration plus sophistiquée avec Interbus ou Profinet.
- Utiliser d'autres méthodes pour créer un réseau.



### Insérer un programme




Un programme Main est déjà inséré par défaut. Vous pouvez l'utiliser ou en créer d'autres. Si vous n'utilisez pas Main, vous pouvez le supprimer.

- A partir de PCWorx, avec le projet en question, sélectionnez l'espace de travail « Programmation CEI ».
- Dans la fenêtre de l'arborescence du projet, Explorer le dossier « Projet ». Sélectionnez le dossier « UOP Logique » ou un UOP (Main par exemple).
- 3 Dans le menu contextuel, sélectionnez :
- Dans la fenêtre, indiquez le nom de l'UOP, cochez le type « Programme », Sélection le langage « LD ».




- 5 Cliquez sur OK,
- 6 L'UOP est créé :





OK.



Fin 🔺

- > Développement d'une application
- > Insérer un programme



# 3 OBJETS ONT ETE CREES DANS L'UOP :

Objet	Contenu
MonUOPT	Contient un texte libre pour documenter votre
	programme.
MonUOP <b>V</b>	Contient la liste des variables utilisées dans cette UOP.
MonUOP	Contient le programme dans le langage choisi.

• Vous trouverez plus de détails dans le document « PCWorx, l'essentiel pour développer ».




### Editer un programme




Dans le cadre d'un projet simple, la manipulation se limite à l'édition du code programme en langage LD (Ladder / Contact) dans le programme Main déjà créé et instancié par défaut.

Début **▼** 


A partir de PCWorx, avec le projet en question, sélectionnez l'espace de travail « Programmation CEI ».



- 3 Double cliquez sur l'objet Main pour l'ouvrir dans la fenêtre centrale.
- Cliquez dans la page blanche pour placer le curseur.
   (de préférence dans le coin supérieur gauche pour notre exemple).
- 5 Cliquez sur l'outil de création d'un réseau de contacts.
  - Le code est créé avec des variables génériques :



Double cliquez sur une des variables
 (C000) pour les identifier.
 La fenêtre « Propriété de contact/ bobine »
 apparaît.
 Cette fenêtre est un assistant d'édition de
 variables.






> Editer un programme

Dans le cas d'un programme simple, cochez la case « Afficher toutes les variables de feuille de travail » (cochée par défaut).

Vérifier que les groupes « Default » sont sélectionnés (sélection par défaut).



- 9 2 cas sont possibles :
  - 1) La variable a déjà été créée : Je sélectionne la variable dans la liste déroulante « Nom ». (Exemple Type1 : c'est le cas des E/S intégrées à la CPU : ONBOARD\_INPUT\_BITO)
  - 2) La variable doit être créée (Exemple Type2) :

Editer les 3 propriétés minimales dans les champs correspondants : **Nom**Le Nom est relativement libre, (pas d'espace ou de caractère interdit du DOS,...).

#### Types données

Le Type est ici BOOL.

#### Utilisation


L'Utilisation est VAR\_GLOBAL dans le cas d'un projet simple.

10 Cliquez sur OK



Propriétés de contact/bobine					
<u>N</u> om :					
Bouton1	~				
Type données :					
BOOL	~				
<u>U</u> tilisation :					
VAR_GLOBAL	□ RETAIN				





Fin -



POUR LES PROGRAMMES PLUS COMPLEXES, VOUS TROUVEREZ PLUS D'INFORMATION DANS LE DOCUMENT « PCWORX L'ESSENTIEL POUR LE DEVELOPPEUR ».

Vous trouverez notamment :

- Comment insérer un programme avec d'autres propriétés.
- Comment insérer des variables avec d'autres propriétés.
- Comment insérer et configurer une tâche.
- Comment ajouter une instance de programme ou de bloc fonction.

#### > Instancier un programme



### Instancier un programme

Le dossier UOP logique est un dossier qui contient tous les UOP du projet. Ces programmes doivent être instanciés (appelé) par le système pour être exécutés. Le programme Main est déjà instancié. Si vous ne l'utilisez pas, vous devez supprimer son instance.

L'instanciation peut aussi être faite avant ou après l'édition de l'UOP.

#### Début **▼**

A partir de PCWorx, avec le projet en question, sélectionnez l'espace de travail « Programmation CEI ».

Dans la fenêtre de l'arborescence du projet, Explorer le dossier Couche matérielle >

STD\_CNF :eCLR > STD\_RES : IL150\_35 >

Tasks >

STD TSK: DEFAULT >

Sélectionnez une instance (Main par


défaut).


*3* Sélectionnez le menu contextuel :


Dans la fenêtre, indiquez le nom de l'instance, et choisissez le programme dans la liste déroulante.



Traditionnellement, le nom de l'instance est identique au nom du programme ou le nom numérote les instances (Inst1, Inst2...)







Fin 🔺



- Seuls les blocs instanciés sont exécutés par le contrôleur.
- L'ordre des instances reflète l'ordre d'exécution.
- Le programme par défaut Main et son instance peuvent être supprimés.



### Affecter les Données de Process aux variables

- !
- Les variables créées précédemment ne sont qu'internes au contrôleur (Mémento).
- Les données de process (DP) sont les informations utiles (E/S) provenant des modules configurés au chapitre « Editer la configuration du bus (carte d'E/S) » page 28.
- Pour que les variables deviennent des Entrées/Sorties, elles doivent être affectées (reliées) aux Données de Process (DP).
- Dans cette manipulation, on fait un lien entre le programme et la configuration.
- Les E/S intégrées à la CPU (ONBOARD\_...) n'ont pas besoin d'être affectées.

*Début* **▼** 


- A partir de PCWorx, avec le projet en question, sélectionnez l'espace de travail « Affectation de Données de Process ».
- Le cadre supérieur droit montre la structure du bus. Sélectionnez l'objet « Interbus » ou plus précisément un module d'E/S au niveau inférieur.


Le cadre inférieur droit montre alors la liste des données de process associée au module sélectionné.

3 Le cadre supérieur gauche montre l'arborescence du projet. Sélectionnez l'objet « STD\_RES » ou plus précisément le groupe « Default » inférieur.

> Le cadre inférieur droit montre alors la liste des variables associées au groupe sélectionné.








Symbol	Type de d	Donnée de proce	Descrip
	BOOL		
	BOOL		

Avec la fonction de glissez - déposez, je sélectionne une donnée de process et je la dépose sur une variable.



La commande en sens inverse (variable vers DP) donne le même résultat.


5 Après l'affectation, le lien est visible des 2 côtés :




Fin 🔺

- Les couleurs distingue le sens IN/Out d'un module :
  - Rouge clair: Sortie (tout type: digitale ou analogique).
  - Bleu clair : Entrèe (tout type : digitale ou analogique).
- Pour briser le lien, sélectionner la variable ou la Donnée de Process et utiliser le menu contextuel « Déconnecter »
- Les quadrants supérieurs sont à utiliser comme un filtre sur l'affichage des tableaux inférieurs.
- Les quadrants inférieurs sont utiles pour voir et faire le lien Variable/DP.

- > Développement d'une application
- > Affecter les Données de Process aux variables
  - Pour bien sélectionner la DP avec un module de la gamme Inline en fonction du cablage, il faut savoir que le nom de la DP est construit par 2 ou 3 chiffres indicateurs de l'emplacement du câblage. Exemple :
    - 2.1 est le nom de la donnée de process relié à l'unique connecteur du module, borne de la colonne 2 et ligne 1 sur le connecteur.
- 3.1.2 est le nom de la donnée de process relié au 3eme connecteur du module, borne de la colonne 1 et ligne 2 sur le connecteur.







## Compiler, Transférer le projet en STOP

Après avoir édité la communication, la configuration et le programme, le projet peut être compilé et transféré.

La compilation est une opération de transformation du code source (informations textuelles de configuration et de programme) en code machine spécifique et optimisé pour le contrôleur.

*Début* ▼

A partir de PCWorx, avec le projet en question, sélectionnez l'espace de travail « Programmation CEI ».




Je compile avec la commande





La compilation démarre et dure 10 secondes minimum.
 La compilation est terminée quand le résultat est affiché dans la fenêtre de message –
 Onglet Code :



Il ne doit pas y avoir d'erreur, des avertissements sont acceptables. En cas d'erreur, sélectionnez l'onglet « Erreurs » de la fenêtre de message, double cliquez sur l'erreur pour ouvrir l'objet de l'erreur et corrigez.

Ouvrez la boîte de dialogue de contrôle de projet avec le menu « En ligne > Contrôle de projet » ou avec l'outil.



> Compiler, Transférer le projet en STOP

5 La communication est établie dès l'ouverture de la fenêtre.


Cliquez sur le bouton « Arrêt » pour mettre l'automate en stop.

Cliquez sur « Télécharger » pour transférer votre projet.

Répondez aux OK aux éventuelles message.

Cliquez sur « Froid » pour mettre l'automate en RUN.

6 Le contrôleur est un RUN.







• La progression du téléchargement est visible dans la barre d'état.



• La mise en STOP du contrôleur n'est obligatoire que pour le premier téléchargement (Série 100) ou si une configuration différente est chargée.





### MAINTENANCE D'UNE APPLICATION

## Visualiser le code en dynamique



La visualisation dynamique ou « mode débogage » est l'outil le plus courant en maintenance. Ce mode est un « assemblage » à l'écran de code source présent dans le PC et de l'état de variable présent dans le contrôleur. L'assemblage ne peut donc être valide que si les projets sont identiques dans le PC et le contrôleur.

Début **▼** 

A partir de PCWorx, avec le projet en question, sélectionnez l'espace de travail « Programmation CEI ».



Ouvrez un UOP dans la fenêtre de l'arborescence du projet, explorez le dossier Projet > UOP Logique > Main > Main\* (exemple).




3 Double cliquez sur l'objet Main pour l'ouvrir dans la fenêtre centrale.



Pour passez en visudynamique, cliquez sur F10 ou sur l'outil :



Vous visualisez le code en dynamique. En rouge, le contact est passant. En bleu, le contact est ouvert.



> Visualiser le code en dynamique

De la même manière, double cliquez sur l'objet MainV pour l'ouvrir dans la fenêtre centrale.

> L'état des variables booléennes est TRUE ou FALSE en rouge ou bleu.



Nom	Valeur en ligne
□ Default	
ONBOARD_INPUT_BIT0	FALSE
ONBOARD_OUTPUT_BITO	TRUE




L'état d'un contact n'est pas l'état de la variable.



En mode débogage, les commandes d'édition de PCWorx ne sont plus accessibles.



Le message suivant vous informe que les projets sont différents.



Vous avez donc 2 possibilités : soit retransférer le projet, soit retrouver la dernière version du projet dans le PC. En répondant OK, vous aurez quand même une visudynamique, mais elle ne sera pas fiable.



### Utiliser les références croisées




Les références croisées permettent de naviguer dans le programme en suivant les occurrences des variables. La manipulation peut également se faire en mode débogage.

A partir de PCWorx, avec le projet en question, dans l'espace de travail «
Programmation CEI » en mode visudynamique (débogage) ou non :

The state of the s


2 avec des blocs de code ouvert ou,

avec des blocs de déclaration de variables ouverts.



Bouton1 FALSE BOOL
Voyant1 FALSE BOOL

3 Sélectionnez le menu Affichage > Fenêtre de références croisées.



La fenêtre liste toutes les occurrences de variables dans le projet. Par défaut, la fenêtre est ancrée dans le coin inférieur gauche, il peut être utile de la déplacer et de la redimensionner autrement. Cliquez sur le bord bleu et sélectionnez le menu contextuel et décochez « fixer fenêtre ».


### > Utiliser les références croisées

4 Pour visualiser les occurrences d'une variable :

Si je sélectionne une variable dans le programme, alors elle est automatiquement sélectionnée dans la fenêtre des références croisées.

5 Pour naviguer :

Si je double clique sur une variable dans la fenêtre des références croisées, alors le programme contenant cette occurrence est automatiquement ouvert.




Fin 🔺



#### QUELLES INFOS DANS LA FENETRE DES REFERENCES CROISEES ?


Les 5 premières colonnes sont les plus importantes.



Colonne	Description
Variable	Nom de la variable.
UOP	Nom de l'UOP et de la feuille de code
	(Habituellement les 2 noms sont identiques, sauf si vous
	ajoutez une feuille de code supplémentaire dans l'UOP).
Accès	Type lecture ou écriture
Commande	Type d'instructions en langage contact.
Adresse	Emplacement mémoire de la variable. L'adresse exacte est inutile. Cependant, la zone d'adresse I ou Q nous informe si la variable est reliée à une donnée de process d'Entrée ou de Sortie.
Chemin d'accès	Contexte de l'occurrence de la variable. Le nom STD_CNF est le repère par défaut pour un contrôleur. Dans le cas d'un projet avec plusieurs contrôleurs, ce nom vous précise le nom du contrôleur où se trouve la variable.

> Maintenance d'une application > Utiliser les références croisées

Туре	Rappel du type de variable.
Valeur Intiale	Rappel de la valeur initiale.
Commentaire	Rappel du commentaire de la variable
Ligne/Position	Repère en X et Y dans la feuille de code.
	La position X,Y du curseur est visible dans la barre d'état du
	logiciel (en bas à droite).






### Créer une liste de visualisation de variables



Une liste de visualisation de variables est un tableau de variables choisies dans le programme dont on veut surveiller l'état.

Debut \

A partir de PCWorx, avec le projet en question, dans l'espace de travail « Programmation CEI » avec des blocs de code ou de variables ouvert en visudynamique (voir manipulation précédente)



2 Sélectionnez une variable avec la souris et par un clic droit, sélectionnez le menu contextuel :


Ajouter à la fenêtre de surveillance

3 Ensuite de la même manière, sélectionnez le menu contextuel :

4 La liste de surveillance apparaît en visudynamique.

Par défaut, la fenêtre est ancrée, il peut être utile de la déplacer et de la redimensionner autrement. Cliquez sur le bord bleu et sélectionnez le menu contextuel et décochez « fixer fenêtre ».

### Ouvrir fenêtre de surveillance



La liste peut être enregistrée avec le menu contextuel dans la fenêtre :

Attention, seul l'onglet sélectionné est enregistré (1 onglet=1 liste = 1 fichier).

De la même manière, il est possible de :

Enregistrer la liste de surveillance


Charger une liste de surveillance

Fin 🔺



#### POUR BIEN UTILISER LES LISTES DE SURVEILLANCE :

- Il est également possible d'ouvrir la liste de surveillance à partir du menu « Affichage > Fenêtre de surveillance ».
- Les commandes « Enregistrer/Charger liste de surveillance » ne sont disponibles qu'en mode débogage.
- La commande « Charger liste de surveillance » transfert la liste dans l'onglet sélectionné. La liste ne revient pas dans son onglet d'origine. Si une liste est déjà présente, elle est écrasée par celle qui est chargée.
- Il n'est pas possible de saisir directement une variable. Cette contrainte est aussi une sécurité, car ainsi la variable et le contexte de son instance sont clairement identifiés. Ce contexte est visible dans la colonne instance :



• 10 onglets sont disponibles, la variable est ajouter à la liste de surveillance dans l'onglet ouvert.

> Forcer des variables



### Forcer des variables




Le forcage est une opération de maintenance pour forcer l'état d'une Entrée ou d'une Sortie.

A partir de PCWorx, avec le projet en question, dans l'espace de travail « Programmation CEI » en mode visudynamique (débogage) :


avec des blocs de code ouvert ou,

avec des blocs de déclaration de variables ouverts ou,

avec une liste de surveillance ouverte,



Bouton1	FALSE	BOOL
Voyant1	FALSE	BOOL



2 Sélectionnez une variable et double cliquez dessus (Cas du bloc de code) ou ouvrez le menu contextuel :

3 La fenêtre « Débogage » s'ouvre :

# Dialogue de débogage



Pour une variable booléenne, la valeur de forçage proposée est automatiquement l'inverse de son état actuel.



5 Pour une variable numérique, la valeur doit être écrite avec son format.




#### Exemple courant:

- « 3 » pour un entier INT.
- « WORD#16#2AFF »pour mot en hexadécimal
- « REAL#2.0 » pour un réel
- « T#3s » pour un format de temps TIME
- Voir page 62 pour le détail de tous les formats.

6 J'applique le forçage ou l'écrasement par le bouton

« Forcer » ou « Ecraser ».




Fin 🔺



### Forcer ou Ecraser ? :

- La commande « Forcer » est disponible si la variable est reliée à une donnée de process, autrement c'est la commande « Ecraser » qui apparaît. Cette distinction est logique pour tous les systèmes de ce genre.
- Pour forcer une variable, le système doit réécrire à chaque cycle la valeur de forçage juste après son écriture :
- Dans le cas d'une variable associé à une donnée de process (DP), c'est le système d'exploitation qui gére les lectures/écritures avec les données de process (DP). Il connaît donc le lieu de la réécriture pour le forçage.



#### > Forcer des variables

- Dans le cas d'une variable non reliée à une DP, notre programme écrit dans cette variable à un endroit quelconque du programme utilisateur. Le système ne peut donc effectuer un forçage.
- La commande d'écrasement modifie la valeur de la variable une seule fois. Si le programme écrit dans la variable également, c'est cette dernière valeur qui sera prise en compte. Si le programme lit uniquement cette variable, la valeur d'écrasement sera conservée.



# EN RESUME:

- Il est possible de forcer des Entrées / Sorties.
- Il est possible d'écraser des Mémentos non écrit par notre programme.
- Les E/S intégrées à la CPU ne peuvent pas être forcées (Idem Mementos).



#### LA COMMANDE:

### <u>Réinitialiser le forçage</u>

- est disponible dès que l'on a sélectionné une variable forcée
- permet le déforçage de cette variable.


#### Réinitialiser liste forçages

- est disponible dès qu'une variable est forcée dans le contrôleur,
- permet le déforçage de toutes les variables.



# Pour en Savoir Plus

- La variable forcée reste forcée même si je coupe la communication avec le contrôleur, même si je mets le contrôleur hors tension. C'est un forçage permanent.
- forcée La variable est identifiée en mauve.




- La liste des variables forcées dans un contrôleur est visible ainsi :
  - Ouvrir la boîte de dialogue de contrôle de projet avec le menu « En ligne > Contrôle de projet » ou avec l'outil :



- Cliquez sur le bouton « Info »
- Sélectionnez l'onglet « Force » :









## Modifier, Compiler, Transférer le code en RUN

La manipulation décrite ici s'applique uniquement aux contrôleurs ILC de la série 100 avec une version de firmware>3.50.

La modification ou transfert en ligne permet de transférer des modifications sans mettre le contrôleur dans l'état STOP.

Pour modifier le code en ligne, le projet ouvert dans le PC et le projet transféré dans le contrôleur doivent être identiques (hormis les modifications).

Il n'est pas possible de modifier la configuration en ligne. Un projet identique, mais n'ayant pas le même nom ne peut être transféré en ligne.

Tout type de modifications est permis dans le code programme (Modification, ajout, suppression de variable, d'instruction, d'UOP, d'instance de programme, d'instance de bloc fonction, affectation des DP...).

### Début **▼**

A partir de PCWorx, avec le projet en question, sélectionnez l'espace de travail « Programmation CEI ».
Réalisez vos modifications.




Je compile avec la commande



OΠ



3 La compilation démarre, Il ne doit pas y avoir d'erreur :



Des avertissements sont acceptables. Corrigez les erreurs et recommencez la compilation si besoin. Vous pouvez compilez autant de fois que nécessaire.

Ouvrez la boîte de dialogue de contrôle de projet avec le menu « En ligne > Contrôle de projet » ou avec l'outil :



5 Cliquez sur « Télécharger » pour transférer votre projet.



<u>T</u>élécharger

Fin 🔺

- La manipulation s'apparente à un transfert complet à ceci prêt que :
  - · Le contrôleur est resté en RUN,
  - Le transfert ne concerne pas la configuration,
  - Le transfert s'est fait sous la condition de respecter le temps réel.
- Pour ce dernier point, si le respect du temps réel ne peut être tenu, alors PCWorx vous proposera d'arrêter ou de continuer le transfert :



• « Violer le temps réel » signifie que vous allez dépasser la valeur de temps du chien de garde.

### > Modifier, Compiler, Transférer le code en RUN

• Si le transfert ne peut être exécuté en RUN, alors ce message vous prévient :



- En cliquant sur Oui, le contrôleur passera en STOP et le projet sera chargé.
- En cliquant sur Annuler, le transfert s'arrêtera.



# Archiver le projet



Il est utile d'archiver un projet pour la sauvegarde. Il n'est pas pratique de manipuler le fichier .mwt et son dossier associé à votre projet. La compression permet de réunir dans un seul fichier .zwt toutes les données du projet. C'est LE fichier qui doit être conservé précieusement.

A partir de PCWorx, avec le projet en question



2 Je choisis la commande :




3 La fenêtre d'enregistrement apparaît :



#### > Archiver le projet


- Je définis les options ainsi :
  - Je choisis le type « fichiers projet compressés .zwt ».pour un archivage.
  - En cas de doute et dans le cas d'un projet simple, cochez toutes les options :



5 Eventuellement, je renomme le fichier et je clique sur :



Après quelques secondes, le fichier XXX.zwt a été créé.





### COMMENT DECOMPRESSER ?

La fonction de décompression n'existe pas en tant que tel, il suffit d'ouvrir le fichier ZWT avec PCWorx pour décompresser le projet.



# REMARQUES:

- Le fichier MWT et son dossier peuvent être déplacés sans risque avec l'explorateur Windows.
- Un fichier ZWT sans bibliothèque possède une taille entre 1 et 2 Mo par contrôleur.



### **BIEN CHOISIR LES OPTIONS**

Les options suivantes disponibles :

Options de compression	
Compresser bibliothèques <u>u</u> til.	Compresser code frontal
Compresser bibliothèques constr.	
Compresser mises en page	

Compresser bibliothèque utilisateur.

Il est conseillé de cocher la case si une bibliothèque utilisateur est utilisée dans le projet \*.

Compresser bibliothèque constructeur.

Il est conseillé de cocher la case si une bibliothèque constructeur est utilisée dans le projet \*.(L'utilisation de bibl. constructeur est rare).

Compresser mise en page.

Il est conseillé de cocher la case si une mise en page particulière pour l'impression a été définis dans le projet (Inutile dans la majorité des cas).

Compresser code frontal.

Il est conseillé de cocher cette option. Ainsi, lors de la décompression, il ne sera pas nécessaire de compiler le projet pour passer en mode débogage (visudynamique).

\* Comment savoir si une bibliothèque utilisateur ou constructeur est présente dans votre projet ?

Si une bibliothèque est insérée dans le projet, alors elle est visible dans l'espace de travail « Programmation CEI », dans la fenêtre de l'arborescence du projet, dans l'objet « Projet>Bibliothèques ».

En incluant les bibliothèques dans l'archive, vous conservez tous le code mais vous créez un fichier plus volumineux.






# Régler l'horloge du contrôleur



Il est utile de régler l'horloge du contrôleur si le programme utilise la date et l'heure.

- A partir de PCWorx, avec le projet en question, sélectionnez l'espace de travail « Configuration de bus ».
- Sélectionner le contrôleur ILC1xx dans la fenêtre « structure de bus »
- Dans la fenêtre centrale « Détail sur l'appareil », sélectionnez l'onglet
   « Réglages étendus ».





4 Appuyez sur la commande « Temps système » pour transférer l'heure et la date du PC dans les champs. Je peux aussi saisir les valeurs manuellement dans ces champs.



Temps système

> Régler l'horloge du contrôleur

5 Appuyez sur la commande « Emettre » pour charger l'horodatage indiqué dans le contrôleur.

Confirmer la ligne de communication par OK





6 Les étapes apparaissent dans le champ d'état de la fenêtre.



Fin 🔺



### REGLAGE AUTOMATIQUE ?

Il existe aussi des solutions logicielles pour synchroniser automatiquement l'horodatage du contrôleur avec un PC ou avec d'autres contrôleurs.

### INFORMATION COMPLEMENTAIRE SUR LES VARIABLES

Ce chapitre est une présentation des propriétés les plus courantes d'une variable.

- Une variable est essentiellement définie par son utilisation et son format.
- Son emplacement mémoire (%M50...) n'est plus un critère important aujourd'hui.
- Le terme « utilisation » est synonyme ici de « portée ».




# Types des données simples

- Par définition, les données sont les contenus des variables. Elles sont utilisées pour le paramétrage de votre application.
- Les données dites « simples » sont celles qui possèdent un type de base défini dans le logiciel (et donc dans la norme IEC).
- Les valeurs sont inscrites dans les données sous la forme d'un libellé. L'écriture générale des libellés suit la règle suivante :
  - Type # base # valeur
  - La base peut être 2, 8 ou 16. Sans indication, c'est la base10 (par défaut).
  - Tous les chiffres de la valeur peuvent être séparés à n'importe quelle place par l'underscore « \_ » pour une meilleure lisibilité.



# Familles ANY

- Les types sont classés en famille. Les noms des familles commence par ANY\_.
- Vous trouverez l'indication de ces familles dans le type de variable admissible sur l'interface d'un bloc fonctionnel du constructeur ou dans l'aide de PCWorx.
- La famille est une notion logicielle et documentaire. Elle n'est pas une propriété pour le système.



# Type logique (ANY\_BIT)

Types	Description ; MAX-MIN ; Ex. écritures
BOOL	Booleen ou binaire, 1 bit.
	False, True
	Ex. écritures :
	true
BYTE	Byte ou octet, groupe de 8 bits.
	00 à FF (hexa)
	Ex. écritures :
	BYTE#16#FF
	BYTE#2#01010101
	BYTE#2#0101_0101
WORD	Mot, groupe de 16 bits.
	0000 à FFFF (hexa)
	Ex. écritures :
	WORD#16#FFFF
	WORD#2#01010101010101
	WORD#2#0101_0101_0101
	WORD#8#235 (base8)
DWORD	Double mot, groupe de 32 bits
	0000 0000 à FFFF FFFF (hexa)
	Ex. écritures :
	WORD#16#FFFFFFF
	WORD#2#01010101_01010101_01010101_01010101

# A) Type numérique (ANY\_INT)

Types	Description ; MAX-MIN ; Ex. écritures
SINT	Nombre entier signé sur 8 bits. (Short Integer) - 128 à + 127 (base10) Ex. écritures : SINT#42
INT	Nombre entier signé sur 16 bits. (Integer) - 32 768 à + 32 767 (base 10) Ex. écritures : INT#42 ou plus simplement 42 INT#2_442 INT#8#377 (base8)
DINT	Nombre entier signé sur 32 bits. (Double Integer) -2.147.483.648 à +2.147.483.647 (base 10) Ex. écritures : DINT#42 DINT#2_424_242
USINT	Nombre entier non signé sur 8 bits. (Unsigned SINT) 0 à 255 (base 10) Ex. écritures : USINT#42
UINT	Nombre entier non signé sur 16 bits. (Unsigned INT) 0 à 65 535 (base 10) Ex. écritures : UINT#42
UDINT	Nombre entier non signé sur 32 bits. (Unsigned DINT) 0 à 4.294.987.295 (base 10) Ex. écritures : UDINT#42

# B) Type réel (ANY\_REAL)

Types	Description ; MAX-MIN ; Ex. écritures
REAL	Nombre réel, nombre à virgule flottante sur 32 bits (signé sur
	l'exposant et la mantisse)
	±1,18 . 10 -38 à ±3,40 . 10 +38 (base 10)
	Ex. écritures : REAL#42.0 ou plus simplement 42.0
	REAL#2.3E-9
	REAL#2.345_255e9
LREAL	Réel long sur 64 bits(Format identique dans Windows)
	Ex. écritures : LREAL#42.0

- Note : la virgule peut être un point ou une virgule selon vos options régionales et linguistiques dans le panneau de configuration Windows.
- La précision d'un format REAL et LREAL dépend du processeur du contrôleur.
- L'utilisation du format LREAL n'est pas permise sur la gamme ILC1xx.

# C) Type alphanumérique (STRING)

Types	Description ; MAX-MIN ; Ex. écritures
STRING	Chaîne (cordon / groupe) de 80 caractères sur 84 octets.
	Ex. écritures : 'Hello'
	Un texte est délimité par des guillemets simples. Un texte vide est
	<i>"</i> .

# D) Type temporel (TIME)

Types	Description ; MAX-MIN ; Ex. écritures
TIME	Nombre entier de millisecondes sur 32bits.  Max: 4 294 967 295 ms soit T#2d12h40m51s671ms  Ex. écritures: time#1m 131ms TIME#150M T#30H
TOD	Heure du jour TIME_OF_DAY#15:36:55.36 time_of_day#15:36:55.36 TOD#15:36:55.36 tod#15:36:55.36
DT	Date et heure DATE_AND_TIME#1996-01-24-15:36:55.36 date_and_time#1996-01-24-15:36:55.36 DT#1996-01-24-15:36:55.36 dt#1996-01-24-15:36:55.36

- > Information complémentaire sur les variables
- > Décomposition d'une donnée simple



# Décomposition d'une donnée simple

• Un double mot, un mot, un byte peuvent se décomposer ainsi :

X31						X24	X23					X15							X8	X7				0X
	MyDWord.B3 MyDWord.B2								MyDWord.B1 MyDWord.B0															
MyDWord.W1								MyDWord.W0																
										M	yD	Wor	b											

#### Exemple:

- MyDWord.X12 = le bit 12 du double mot MyDWord.
- MyWord.X7 = le bit 7 du mot MyWord.
- MyWord.B0 = le byte 0 du mot MyWord.
- MyByte.X0 = le bit 0 du byte MyByte.



### REMARQUES:

Le numéro du bit commence à partir de 0. La numérotation des bits, des bytes et des mots évolue de la droite vers la gauche.



# Variable Locale, VAR

- Les variables locales VAR sont uniquement accessibles au sein de l'UOP.
- Une variable VAR conserve sa valeur entre chaque cycle automate.
- En conséquence pratique :
- Deux variables VAR ayant le même nom dans un UOP sont identiques.
- Deux variables VAR ayant le même nom dans deux UOP différents sont différentes.
- Les variables VAR ne peuvent pas être affectées à une donnée de process.
- Les variables VAR identifient les instances de blocs fonctionnels. ex :
  - Une temporisation (l'instance d'une tempo) TON\_1 est distinct d'une temporisation TON 1 dans un autre bloc programme.



# Variable Globale, VAR EXTERNAL

- Les VAR\_EXTERNAL font partie de la famille des VAR\_GLOBAL. Ceux ne sont pas les seules, mais ceux sont les plus courantes.
- Les variables sont repérées VAR\_EXTERNAL au niveau local et VAR\_GLOBAL au niveau global.
- Les VAR\_EXTERNAL sont des variables globales au niveau d'une ressource.
- Ces variables globales sont accessibles à tous les UOP d'un contrôleur par leur nom uniquement.
- En conséquence pratique :
- Deux variables VAR EXTERNAL ayant le même nom dans un UOP sont identiques.
- Deux variables VAR\_EXTERNAL ayant le même nom dans deux UOP différents sont identiques.
- Les variables VAR\_EXTERNAL peuvent être affectées à une donnée de process, mais ce n'est pas obligatoire.
  - Une variable VAR\_EXTERNAL affectée à une donnée de process sera donc une Entrée ou une Sortie.
  - Une variable VAR\_EXTERNAL non affectée à une donnée de process sera donc un Mémento.
- Les variables VAR\_EXTERNAL ne peuvent être affectées qu'une seule fois à une donnée de process pour tout le programme.
- Une variable VAR\_EXTERNAL non affectée à une donnée de process conserve sa valeur entre chaque cycle automate.
- Une variable VAR\_EXTERNAL affectée à une donnée de process prend à chaque cycle automate :
  - la valeur de la donnée de process dans le cas d'une entrée
  - la valeur calculée dans le programme dans le cas d'une sortie. Si la valeur est calculée par plusieurs équations, alors c'est la dernière exécutée par le processeur qui donnera la valeur à la donnée de process.



# Décomposition d'une donnée complexe

Une donnée complexe est une donnée comportant plusieurs données élémentaires.

Le format des données complexes est déclaré dans l'objet « types de données ». Ils peuvent aussi provenir d'une bibliothèque utilisateur. Le document « PCWorx – L'essentiel pour développer » traite plus précisément de ce sujet.

En maintenance, l'utilisateur doit simplement reconnaître une donnée complexe. Il existe 2 types de données complexes décomposables :

#### ARRAY:

- Un type ARRAY est un groupe de données de même type. Un index identifie les données.
- Ces données peuvent être élémentaires (bool, word...) ou complexes à nouveau (ARRAY, STRUCT).
- Le type ARRAY définit des tableaux de données de même type.

#### • STRUCT:

- Un type STRUCT est un groupe de données de type différent. Un nom identifie les données.
- Ces données peuvent être élémentaires (bool, word...) ou complexes à nouveau (ARRAY, STRUCT).
- Le type ARRAY définit des tableaux de données de type différent.

#### Exemples :

- Recette[3] est la donnée d'index 3 d'un tableau Recette.
- Recette.TempsCuisson est la donnée de la structure Recette.
- Recette[4]. Temps Cuisson est la donnée d'un tableau de structure Recette.
- Recette. Option. X0 est le bit 0 de la donnée Option de la structure Recette.
- Recette est donc le tableau complet dans nos exemples.

Pour connaître les types élémentaires composant une donnée complexe, il faut éditer leur déclaration dans l'objet « types de données ».

### > Méthodologie globale



## Méthodologie globale

Lors de la prise en main d'un PC :

Vérifier / Editer l'adresse IP du PC sur Windows XP, page 8

A chaque ouverture de PCWorx : :

Créer / Ouvrir un projet, page 10

Pour chaque nouveau contrôleur :

Paramétrer l'adresse IP par le mode BootP, page 20

A l'ouverture de chaque projet :

Editer / Tester la communication, page 26

Lors de l'édition avec changement de la configuration :

Editer la configuration du bus (carte d'E/S), page 28

Insérer un programme, page 31

Editer un programme, page 33

Editer des Variables Locales/Globales, page 69 et 70

Instancier un programme, page 36

Affecter les Données de Process aux variables, page 38

Compiler, Transférer le projet en STOP, page 41

Lors de l'édition sans changement de la configuration :

Insérer un programme, page 31

Editer un programme, page 33

Editer des Variables Locales/Globales, page 69 et 70

Instancier un programme, page 36

Affecter les Données de Process aux variables, page 38

Modifier, Compiler, Transférer le code en RUN, page 54

Lorsque le projet est finis ou pour le transmettre :

Archiver le projet, page 57



Remarque : Comme l'indique ce schéma, si vous modifiez la configuration alors vous devrez transférer à l'état STOP.

Un changement de configuration intervient lors :

- d'une modification du bus d'E/S,
- d'une modification des propriétés CPU (dont l'adresse IP),
- d'une modification des propriétés du projet (dont le nom du projet). Il est donc conseillé de conserver un nom fixe et d'enregistrer les versions sous forme d'archive.

### INFORMATIONS SUR LE MATERIEL




# Commandes sur le contrôleur

RUN ou FCRUN PROG	FIELD CONTROLLER RUN, PROGRAM Commutateur. Cette position demande le mode RUN du contrôleur. L'application peut être modifiée.						
FCRUN PROG	FIELD CONTROLLER RUN (sur contrôleur RFC4xx uniquement) Commutateur. Cette position demande le mode RUN du contrôleur. L'application ne peut pas être modifiée.						
STOP	Commutateur. Cette position place en mode STOP le contrôleur. Cette action est prioritaire par rapport à PCWorx.						
MRESET ou FCRES	Commutateur. Cette position permet un démarrage à froid du contrôleur. La procédure est sécurisé. Un simple appui sur Mreset n'a pas d'effet.						
Reset	<ul> <li>Bouton. Ce bouton a deux fonctions:</li> <li>Un simple appui permet un redémarrage à chaud du contrôleur.</li> <li>Avec une séquence particulière, ce bouton permet un effacement général contrôleur. La mémoire flash est effacée (programme, variables, adresse IP) contrôleur se trouve ensuite en mode BootP. La procédure est sécurisée:</li> <li>Le contrôleur est hors tension</li> <li>Appuyez sur le bouton Reset à l'aide d'une pointe.</li> <li>Mettez sous tension le contrôleur et maintenez le bouton enfoncé pendant secondes.</li> </ul>						



# Voyants d'état et de diagnostic sur le contrôleur



# A) LED d'état de la communication Ethernet /Profinet

LNK	LINK,						
	• allumée verte : La liaison vers un autre matériel sous tension est établie. Si						
	éteinte, vérifiez le câblage ou l'alimentation du matériel distant.						
ACT ou	ACTIVE,						
TRAFFIC	<ul> <li>Allumée jaune par intermittence : la LED reflète l'activité de transmission Etherne</li> </ul>						
	(émission et réception).						

# B) LED d'état du contrôleur

FR	FIELD CONTROLLER RUN,						
	<ul> <li>Allumée verte ; Le contrôleur est en RUN- le programme utilisateur est scruté.</li> </ul>						
	<ul> <li>Clignotant vert ; Le contrôleur est en STOP- le programme utilisateur n'est page de la contrôleur est en STOP- le programme utilisateur n'est page de la contrôleur est en STOP- le programme utilisateur n'est page de la contrôleur est en STOP- le programme utilisateur n'est page de la contrôleur est en STOP- le programme utilisateur n'est page de la contrôleur est en STOP- le programme utilisateur n'est page de la contrôleur est en STOP- le programme utilisateur n'est page de la contrôleur est en STOP- le programme utilisateur n'est page de la contrôleur est en STOP- le programme utilisateur n'est page de la contrôleur est en STOP- le programme utilisateur n'est page de la contrôleur est en STOP- le programme utilisateur n'est page de la contrôleur est en STOP- le programme utilisateur n'est page de la contrôleur est en statut de la contrôleur est est en statut de la contrôleur est est en statut de la contrôleur est en statut de la con</li></ul>						
	scruté.						
	• Eteint ; Le contrôleur est en STOP- le programme utilisateur ne peut être scruté.						
FF	FIELD CONTROLLER FAILURE						
	• Allumée jaune ; une erreur est présente dans votre programme utilisateur. Vérifier						
	votre programme. PCWorx vous donnera le type d'erreur.						
Q1	Etat des sorties internes						
I1	Etat des entrées internes						
Е	ERROR						
	Allumé jaune ; Il y a un court circuit sur les sorties internes.						


# C) LED d'état sur un Maître Interbus

RDY	READY
	<ul> <li>Allumée verte ; le maître IBS est en RUN - le réseau Interbus fonctionne.</li> </ul>
	• Clignotante verte ; Le maître IBS est à l'état READY ou ACTIVE (Ready : Le réseau
	est prêt à démarrer Active : le réseau n'a pas de configuration). Le réseau Interbus
	ne fonctionne pas dans tous les cas.
FAIL	FAILURE
	• Allumée rouge; Le Maitre Interbus est en ERREUR. Le bus ne fonctionne pas
	(erreur de liaison sur le bus dans la plupart des cas ou erreur interne). Diag+ de
	PCWorx vous donnera les détails de l'erreur.
BSA	BUS SEGMENT ABORTED
	• Allumée jaune ; un ou plusieurs segments du bus sont désactivés. Seule une
	commande volontaire peut désactiver un segment . Le réseau Interbus fonctionne.
PF	PERIPHERAL FAULT
	• Allumée jaune ; un équipement sur le bus est en erreur de périphérie. (Il manque
	une tension US pour les E/S)- Le réseau Interbus fonctionne.



# Voyants d'état et de diagnostic sur un module

# A ) LED d'état sur un équipement esclave Interbus




Selon sa fonction, un équipement possède une partie de ces indicateurs :

F	RDY	READY
		<ul> <li>Allumée verte ; le maître IBS est en RUN – le réseau Interbus fonctionne.</li> </ul>
		• Clignotante verte ; Le maître IBS est à l'état READY ou ACTIVE (Ready : Le réseau
		est prêt à démarrer Active : le réseau n'a pas de configuration) Le réseau Interbus
		ne fonctionne pas.
Е	3A	Bus Actif
		Allumée verte : Le bus est en marche (RUN IBS).
F	RC	Remote Check
		Allumé verte : Le bus entrant est OK.
l	JL	Tension U Logique
		Allumée Verte : L'Alimentation de l'électronique est OK.
E		Error
		<ul> <li>Allumée rouge : Erreur de branchement sur le bus local.</li> </ul>
L	.D	Local bus Disable
		Allumée Rouge : Bus local désactivé.
F	RD	Remote Disable
		Allumée Rouge : Bus Interstation sortant désactivé.
	)	DIAG
		Localisation de panne : voir page suivante.
l	Jm	U Tension Master
		• Allumée verte :Tension distribuée OK pour les E/S du process. Cette tension n'est
		pas surveillée par le réseau. Selon le câblage, elle n'est pas obligatoirement utilisée
		par les E/S.
l	Js	U Tension Secondaire
		• Allumée verte :Tension utilisée OK pour les E/S du process. Cette tension est
		surveillée par le réseau et provoque un défaut de périphérie si elle est absente.



# Identifier une panne locale avec la led D



Module (exemple)	1.0	1.1	1.2	1.3	-	1.4
Led:	LD	D	D	D		D
Cas 1 : Fonctionnement normal ;	0					
<ul> <li>Cas 2 :Erreur de périphérie.</li> <li>Le bus fonctionne. Le module 1.4 est en court circuit sur Us.</li> <li>Toutes les autres led sont allumées normalement.</li> </ul>						
<ul> <li>Cas 3 : Erreur de bus local</li> <li>Le bus est à l'arrêt. Le bus entre les modules</li> <li>1.1 et 1.2 est interrompu.</li> <li>L'assemblage entre les modules 1.2 et 1.4 est peut-être incorrecte (glissière).</li> <li>Le module 1.4 est peut-être défectueux.</li> </ul>						

#### Avec:

Eteinte

Allumée verte

Clignotante lente 0.5Hz

Clignotante lente 2Hz


Clignotante 4Hz

### > Monter un module InLine




# Monter un module InLine


1) Encliqueter le module sur le rail DIN Omega :




2) Encliqueter les modules suivant sur le rail DIN Omega en suivant les glissières des modules :




3) Accrocher les connecteurs par le pivot




4) Encliqueter les connecteurs








# MONTAGE DES ACCESSOIRES :






### Démonter un module InLine


1) Mettez les modules hors tension, retirez les accessoires




2) Retirer le/les connecteurs du module à démonter.



3) Retirer les connecteurs adjacents au module



4) Déclipsez le module du rail DIN Omega en appuyant sur les leviers haut et bas puis tirez-le en suivant les glissières.



> Suivi du document : > Diffusion

### SUMI DU DOCUMENT:



### Diffusion

Malgré tout le soin apporté à l'élaboration de ce document, notre société ne peut garantir l'exactitude de toutes les informations qu'il contient et ne peut être tenu responsable, ni des erreurs qu'il pourrait comporter, ni des dommages qui pourraient résulter de son utilisation ou de son application. Les produits techniques présentés dans ce document sont à tout moment susceptibles d'évolutions quant à leurs caractéristiques de présentation, fonctionnement et utilisation. Leur description ne peut en aucun cas revêtir un aspect contractuel. En aucun cas ce document n'a pour objectif de décrire les conditions d'hygiène et de sécurité associées à l'objet du document. Cependant, les points dangereux pourront être mentionnés à titre informatif. **Mise en garde**: Les droits de reproduction, de représentation, de commercialisation, de diffusion, d'utilisation, d'adaptation, de traduction de ce document, même partiels et par quelque procédé que ce soit, sont interdits sans l'autorisation écrite du concepteur ou du propriétaire qui devra vous fournir un contrat de licence d'usage. En cas de litige, le droit français sera applicable.

Fiche d'identité du document : PHC030V01.2a0999FR

PARTENAIRES PHOENIX CONTACT France, Marne la Vallée

01 60 17 98 98 Documa, Férin 06 20 28 20 86

**DOCUMENT PCWorx, les bases essentielles** 

Réf. client : -

Type de diffusion : Copyright, reproduction sous quelques formes que ce soit strictement

interdite

Commentaires: Créé, saisi, mis en page, géré par Documa.

10061 mots

#### Version:

	• •				
Vers.:	Créé le	Commentaire	NB pages	Par	Resp.
1.0	22/04/2011	Création du document	74	DDU	TLE
1.1	31/08/2011	Ajout d'informations	86	DDU	TLE
1.2	10/10/2011	Réorganisation	82	DDU	TLE

#### Référence:

Les manipulations de la dernière version de ce document ont été testées avec PCWorx 6.00 de AX 1.60.

PHOENIX CONTACT SAS 52 Bd de Beaubourg - Emerainville 77436 Marnes La Vallée Cedex 2 Tél: 01 60 17 98 98

Fax: 01 60 17 37 97 www.phoenixcontact.fr

documentation@phoenixcontact.fr

